

## ÇAMAŞIR YIKAMADA KULLANILAN SEMBOLLER

### YIKAMA SEMBOLLERİ



Maksimum yıkama sıcaklığı 95 °C  
Normal yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 95 °C  
Hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 70 °C  
Normal yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 70 °C  
Hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 60 °C  
Hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 50 °C  
Normal yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 50 °C  
Hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 40 °C  
Normal yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 40 °C  
Hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 40 °C  
Çok hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 30 °C  
Normal yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 30 °C  
Hassas yıkama



Maksimum yıkama sıcaklığı 30 °C  
Çok hassas yıkama



Elde Yıkama  
Maksimum sıcaklık 40 °C



Yıkanmaz

### MAKİNEDE KURUTMA SEMBOLLERİ



Makinede kurutulabilir  
Normal sıcaklık



Makinede kurutulabilir  
Düşük sıcaklık



Makinede kurutulamaz

### AĞARTMA SEMBOLLERİ



Her türlü ağartıcı kullanılabilir



Renklilere zarar vermeyecek  
kloruz ağartıcı kullanılabilir



Ağartma işlemi uygulanamaz

### KURU TEMİZLEME SEMBOLLERİ



Kuru temizleme yapılabilir



Kuru temizleme işlemlerinde Trikloroetilen  
hariç herhangi bir solvent kullanılabilir



Floro-karbon içeren veya petrol türevi  
solvent ile kuru temizleme yapılabilir



Kuru temizleme yapılmaz



Profesyonel kuru temizleme  
Düşük nem



Profesyonel kuru temizleme  
Kısa devir



Profesyonel kuru temizleme:  
Bitimde buhar kullanılmamalı



Profesyonel kuru temizleme  
Düşük sıcaklık

### DOĞAL KURUTMA SEMBOLLERİ



Asarak (düz) kurutulur



Sıkma işlemi yapmadan  
asarak (düz) kurutulur



Sererek kurutulur



Sererek, gölgede kurutulur

### ÜTÜLEME SEMBOLLERİ



Yüksek sıcaklıkta ütülenebilir  
Maksimum ütü sıcaklığı 200 °C



Normal sıcaklıkta ütülenebilir  
Maksimum ütü sıcaklığı 150 °C



Düşük sıcaklıkta ütülenebilir.  
Maksimum ütü sıcaklığı 110 °C



Ütülenmez



**Eczacıbaşı**  
PROFESYONEL